

Meldingen

| ID | Koppeling met ID | Bron melding | Datum overlast | Kern | Beschrijving locatie (wijk, straat, huis etc.) | Omschrijving overlast |
|------|------------------|----------------------------|----------------|-------|--|-----------------------|
| B-01 | | Gemeente Cuijk, 16-03-2017 | 30 mei 2016 | Beers | Molenstraat 16 | Water in woning |
| B-02 | | Gemeente Cuijk, 16-03-2017 | 30 mei 2016 | Beers | De Klef | Water in woning |
| B-03 | | Gemeente Cuijk, 16-03-2017 | 30 mei 2016 | Beers | Burg van Lithstraat | Water op straat |

Analyse

| Probleembeschrijving | Mogelijke oorzaak | Prioriteit | Status | Toelichting | Omschrijving maatregel | Actie-houder |
|----------------------|--|------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------|
| - | - | - | Maatregel(en) uitgevoerd | | In de tuin is een putrand met een kneveldeksel geplaatst zodat het rioolwater niet meer in de tuin loopt. | - |
| Water in woning. | Weinig waterberging beschikbaar ter plaatse / in omgeving. Geen bovengrondse afvoer mogelijk naar lager gelegen gebied. | Hoog | Maatregel(en) voorstel richting Raad | | Aanleg van een nieuw HWA-riool naar provinciale sloot. Zie ook tekening 'Maatregel B-02' | Gemeente |
| - | - | - | Maatregel(en) uitgevoerd | | Burg van Lithstraat is hol gemaakt met afwatering richting de sloot. | - |