

Meldingen

ID	Koppeling met ID	Bron melding	Datum overlast	Kern	Beschrijving locatie (wijk, straat, huis etc.)	Omschrijving overlast
S-01		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Sint Agatha	Liesmortel 16	Water in woning

Analyse

Probleembeschrijving	Mogelijke oorzaak	Prioriteit	Status	Toelichting	Omschrijving maatregel	Actie-houder
Water stroomt over straat en uit kolk naar perceel. Aanwezige pomp kan water niet verwerken.	Water stroomt over straat en uit kolk naar perceel. Aanwezige pomp kan water niet verwerken.	Hoog	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Berm aanpassen zodat er geen toestroming van regenwater vanaf openbaar terrein kan plaatsvinden. Zie ook tekening 'Maatregel S-01'	Gemeente